
## albert<sup>\*</sup>


## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung


## <u>HF-Präsenzmelder</u>


Leuchte: 6438 LED-Modul Ø 170mm




Leuchte: 6439 LED-Modul Ø 240mm

















Alle Funktionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Drücken Sie die Tasten "A" und "H". Die Segment-Anzeige zeigt "F". Drücken Sie diese 3 Sek. lang. "F" wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass die Werkseinstellungen bestätigt sind.

Korridorfunktion (für 10% Licht):

Drücken Sie die Taste "H" 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt "C" an.

Wählen Sie den Modus, indem Sie erneut auf die Taste "H" klicken.

•Stufe 0: 100%; 10% (10s); 0%

Stufe 1: 100%; 10%

Stufe 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

Quelle: OSRAM